TERMINADOR ÓPTICO FIT

PARA ATÉ 12 FIBRAS





INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00249 REV.00

1. DESCRIÇÃO:

Produto utilizado para terminação óptica, fazendo a transição entre o cabo e a extensão óptica, através de emenda por fusão. Com capacidade de até 12 emendas ópticas, possui 4 entradas de cabos. A fixação dos cabos ópticos é feita diretamente no terminador com o suporte para acomodação das emendas.

2. DIMENSÕES:

Comprimento: 88mm; Profundidade: 151mm; Altura: 30mm.

3. FORNECIMENTO PADRÃO:

- Terminador Óptico FIT (1 base com o suporte para acomodação de emendas e 1 tampa)
- 4 abraçadeiras plásticas
- 2 parafusos 3,9x32
- 2 buchas S6
- Protetores de emenda*
- * fornecimento variável de acordo com tabela abaixo:

quantidade de fibras	protetor de emenda
06 fibras	6
12 fibras	12

4. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):

Chave phillips ou parafusadeira, decapador específico para o cabo a ser utilizado, estilete, fita isolante, máquina de fusão e furadeira.






5. CUIDADOS E SEGURANÇA:

- Ancore o cabo na base do terminador para preservar as fusões.
- Cuidado com os raios de curvatura da fibra durante a montagem.
- Utilize produtos adequados para a limpeza das fibras: alcool isopropílico e gaze.
- O uso de estilete deve ser feito com muito cuidado e atenção.
- Não aponte a fibra na direção dos olhos, pois pode causar sérios danos à visão.

6. PREPARAÇÃO

6.1 PREPARAÇÃO DO CABO:

6.1.1 Abra o cabo a 100 cm da extremidade, corte e decape os elementos:



^{*}esquema fora de escala

6.1.2 Faça a limpeza do cabo.

6.2 PREPARAÇÃO DA EXTENSÃO ÓPTICA:

6.2.1 Abra a extensão a 80 cm da extremidade, corte e decape os elementos:







6.2.2 Use as fibras de aramida (Kevlar) para reforçar a extensão, com o auxílio de uma fita isolante, conforme imagens abaixo:





7. INSTALAÇÃO 7. 1 ABERTURA:

7.1.1. Remova a tampa superior, empurrando o clip de fixação apenas com o auxílio dos dedos, conforme imagens abaixo:





7.2 ENTRADA E ANCORAGEM DO CABO:

7.2.1. Determine a melhor posição para a entrada do cabo considerando o ponto de subida ou descida do mesmo e verifique






qual a melhor saída para a extensão de acordo com sua aplicação. Corte as películas do terminador com um estilete, conforme imagem a seguir:



7.2.2 Ancore o cabo e a extensão no terminador com abraçadeiras plásticas, conforme imagem abaixo:



7.3 FUSÃO DAS FIBRAS:

7.3.1 Realize as fusões das fibras conforme procedimento da sua máquina de emenda e acomode os protetores nos suportes da base. Em seguida, acomode a sobra das fibras, respeitando o sentido e os raios de curvatura indicados na imagem



curvatura mínima tolerável	tipo de fibra
15mm	SM G657
	SM G652
30mm	MM 62,5
	MM 50

7.4 FIXAÇÃO:

- **7.4.1**. Faça dois furos de 6mm verticalmente na parede, deixando um espaço de 4cm entre eles e insira as buchas nos furos.
- **7.4.2**. Parafuse a base na parede, conforme indicação ao lado, utilizando uma chave phillips ou parafusadeira (não acompanha o produto). Insira a tampa sobre a base posicionando as linguetas para fixação da tampa.









PRODUTOS RELACIONADOS:



Protetor de Emenda Óptica



Extensão Óptica Simplex



Máquina de Emenda



Cabo Óptico Acess CFOI



Decapador de Fibra Óptica



Decapador de Cabo Óptico

 \mathcal{C} Se após a leitura você necessitar de mais informações, entre em contato!



(41) 3661-2550
fibracem@fibracem.com
f/fibracem